

...tuned to your frequency...



Podmínky skladování

- Uchovávat v originálních obalech.
- Obecně nevystavovat zboží přímému slunečnímu světlu. Nejlépe uchovávat zboží v krytých skladech na temném místě.
- Nevystavovat dodané zboží silnému elektromagnetickému poli.
- Nevystavovat dodané zboží nestandardnímu mechanickému namáhání – myšleno otřesy, tlaky...
- Doporučená teplota skladování: +10 °C až +30 °C
- Doporučená vlhkost pro skladování: 40 % – 60 % RH
- Dodané zboží zpracovat nejlépe do 12 měsíců od dodání.